

## Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

### Fallece al ser atropellado en intersección

#### Descripción

Al notar un desperfecto en la motocicleta que conducía, el trabajador se detiene en una intersección de calles para revisarla y/o repararla. Fallece al ser atropellado por un camión que se desplazaba por el lugar.

#### Causas / Análisis del accidente

- El trabajador se detuvo en un lugar inapropiado para revisar su motocicleta.
- Inadecuada evaluación del riesgo que involucraba el revisar su motocicleta expuesto a la circulación de vehículos.

#### Recomendaciones

- Capacitación a todos los trabajadores que utilizan vehículos en el curso de Manejo Defensivo.
- Reforzar el uso de elementos de visibilidad para conductores en caso de producirse una detención por una situación de emergencia.