

Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Es atropellado al reparar vehículo en berma

Descripción

Estando detenido en una ruta interurbana de noche, presumiblemente para realizar reparaciones al vehículo en el que se desplazaba, éste es impactado por un camión que se desplazaba por el lugar. Producto del impacto, el trabajador es atropellado por el vehículo que él conducía y que estaba detenido. Fallece en el lugar.

Causas / Análisis del accidente

- El trabajador detiene su vehículo en un lugar no apto para ello
- El trabajador no señala adecuadamente la posición de su vehículo a los otros conductores que se desplazan por la vía (no ubica triángulos).

Recomendaciones

- Capacitación a todos los trabajadores en temas de manejo defensivo.