

Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Fallece luego de mala maniobra en tractor

Descripción

El trabajador conducía un tractor diseñado para terreno plano por una curva en pendiente de 45 grados aprox. Al no tener la potencia y tracción necesaria para avanzar, el tractor retrocede y golpea la ladera del cerro, volcándose y aplastando al trabajador. Producto de las lesiones, fallece en el lugar.

Causas / Análisis del accidente

- El trabajador utilizó un tractor no diseñado para las características del terreno.
- Exceso de confianza del trabajador, al haber realizado recorridos similares en ocasiones anteriores.
- Ausencia de estándares de uso del tractor.

Recomendaciones

- Confección y difusión de procedimiento de trabajo para el uso del tractor.
- Adquisición de nuevo tractor que cumpla los requerimientos necesarios para realizar la labor (tracción, potencia, jaula antivuelco)