

INFORMACIÓN DE ACCIDENTES FATALES

Circular 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Difusión Caso Nº 12-2012 Actividad Económica COMERCIO

DESCRIPCIÓN

El accidente se produjo cuando el conductor intentó realizar un viraje en “U” en un lugar señalado como prohibido. Al realizar la maniobra, fue alcanzado por bus que se dirigía en el mismo sentido y dirección, por una pista paralela, volcándose a consecuencias del impacto. Debido a las lesiones, el conductor fue trasladado al hospital, donde falleció.

ANÁLISIS CAUSAL

CAUSAS DEL ACCIDENTE

- No respetar la señalización del tránsito.
- Malas condiciones de visibilidad

RECOMENDACIONES

1. Realizar el curso “Manejo Defensivo” para todos los conductores de la empresa, para lo cual, se debe solicitar al IST.
2. Promover las conductas de Autocuidado a todos los trabajadores, a través de Talleres que tiene el IST, para esos efectos.
3. Además de las medidas de carácter general, se recomienda:
 - Definir el perfil del cargo de Conductor Profesional.
 - Considerar la realización de Exámenes Preocupacionales.
 - Establecer un Programa de Capacitación para conductores.