

Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Transporte

Conductor resulta muerto por no respetar el disco Pare.

Descripción

El conductor haciendo caso omiso del disco Pare, avanza en el cruce de la vía férrea, el tren toca su bocina, pero el chofer prosigue con la maniobra, el camión no alcanza a cruzar, colisionando con el tren, resultando muerto tanto el conductor del tren como el chofer del vehículo.

Causas / Análisis del accidente

- No respetar el disco Pare.
- Exceso de confianza del conductor del vehículo, al tratar de cruzar la vía.

Recomendaciones

- Establecer un programa de capacitación sobre conceptos de autocuidado y los principios, conceptos y técnicas del Manejo Defensivo, con el organismo administrador (IST).
- Establecer un programa de selección, como también, de monitoreo periódico a los trabajadores, con el objetivo de detectar condiciones física y psicológicas adversas a las tareas que realizan.