

# Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social  
Pesca Industrial

## Trabajador se accidenta en buque factoría

### Descripción

En buque factoría el trabajador se encontraba realizando pruebas de tensión de retenida o línea madre, se ubica junto a la retenida y al momento de empezar a recoger y probar la tensión, el trabajador toca con su mano izquierda la retenida, la cual, es atrapada y arrastrada a la pasteca. A raíz de lo anterior, su extremidad es atrapada entre maquinaria y la retenida de nylon, sufriendo la lesión.



### Causas / Análisis del accidente

- Tocar la retenida de nylon cuando está siendo recogida.
- Condición climática adversa.
- Adoptar posición inadecuada

### Recomendaciones

- Capacitar a toda la tripulación sobre el accidente ocurrido, sus causas y las medidas de control. Es conveniente dejar constancia de la asistencia a la capacitación.
- Capacitar a todos los tripulantes sobre Autocuidado y el cuidado a las manos. Este taller se puede solicitar al IST.