

Difusión de Casos Fatales

Circular № 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social CONSTRUCCIÓN

Trabajador Muere Aplastado al Descargar un Camión

Descripción

Mientras se descargaba seis paquetes de fierro hormigón barra de 12 metros en el patio de acopio, desde un camión, y se precedía a bajar desde el borde derecho del camión el tercer paquete de fierro , este pierde el equilibrio ladeándose hacia su costado izquierdo, originando el deslizamiento de los paquetes de fierro, arrastrando y posteriormente aplastando al trabajador y provocándole la muerte.



Causas / Análisis del accidente

- El trabajador fallecido estaba en una superficie inadecuada, expuesto al peligro de deslizamiento de fierro.
- El camión se encontraba presumiblemente estacionado en una superficie desnivelada.

Recomendaciones

- Inspección donde se estaciona el camión para proceder a la descarga de productos.
- Motivar a los trabajadores en forma constante mediante la asistencia al curso "Construyo Chile para Trabajadores" y el "Taller YO PREVENGO".
- Establece un Procedimiento de Trabajo que contemple la descarga de productos desde camión. Una vez aprobado el Procedimiento, éste, debe ser divulgado a todos los trabajadores de la Obra.