

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Dedo de trabajador es atrapado por polea

Descripción

Mientras realizaba tareas de inspección visual en sala de máquinas de una embarcación, el trabajador acerca sus manos a polea del motor en el mismo momento en que éste es encendido desde el puente, generando atrapamiento y pérdida del pulpejo (yema) de dedo medio.

Causas / Análisis del accidente

- Dar arranque del motor sin verificar la presencia de personas en sala de máquinas.
- No uso de tarjeta de bloqueo, o de indicador visual que informe no dar arranque al motor.

Recomendaciones

- Instruir a todo el personal sobre la importancia de la coordinación frente a tareas de inspección y/o reparaciones en sala de máquinas
- Utilización de tarjetas de bloqueo.