

## Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

### Al descargar materiales, se fractura dedo pulgar

#### Descripción

El trabajador ayudaba a descargar tubos metálicos desde una camioneta, tarea que realizaba principalmente una grúa horquilla. En un momento determinado, el operador de la grúa horquilla realiza una mala maniobra, desestabilizando la carga acopiada, por lo que ciertos soportes y láminas aprietan el dedo pulgar del trabajador, ocasionado su fractura.

#### Causas / Análisis del accidente

- Realización de maniobras de descarga con grúa horquilla sin los resguardos y cuidados necesarios al manipular elementos metálicos con bordes afilados.
- Falta de supervisión en la tarea.

#### Recomendaciones

- Capacitación en Autocuidado a todos los trabajadores.
- Establecer el hábito de planificar las actividades de carga y descarga, enfatizando los riesgos presentes y sus medidas de control.