

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Cambiando cadena sufre atrapamiento de dedo

Descripción

El trabajador, realizaba la tarea de cambio de cadena de transmisión de un equipo estacionario; al momento de posicionar la cadena nueva en su lugar, ésta se enrolla en sentido contrario producto de la inercia del cilindro, aprisionando el dedo índice de la mano derecha del trabajador.

Causas / Análisis del accidente

- El trabajador no siguió el procedimiento de trabajo que establecía disponer el carro (parte móvil del equipo) a 120° con respecto a las pinzas (parte del equipo) antes de realizar el cambio de cadena.

Recomendaciones

- Re-instrucción a los trabajadores respecto del procedimiento de trabajo establecido para el cambio de cadena de equipos.
- Capacitación en autocuidado.