

Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Trabajador fallece al recibir descarga eléctrica

Descripción

Mientras realizaba trabajos de instalación, mantención y reposición de carteles publicitarios, el trabajador retira un tubo metálico de 5 metros de largo, el que hace contacto eléctrico con la red pública ubicada a 3,5 metros de distancia, recibiendo una descarga que produce su fallecimiento en el lugar.

Causas / Análisis del accidente

- El trabajador retiró el tubo hacia la dirección del tendido eléctrico.
- Falta de planificación del trabajo e ausencia de supervisión.

Recomendaciones

- Revisión, actualización y difusión de procedimiento de trabajo asociado a los trabajos cercanos a redes eléctricas.
- Implementación de dispositivo de protección de barras metálicas confeccionado de material dieléctrico.
- Mejora de supervisión mediante listas de chequeo.