

Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

Trabajador fallece al ubicarse en tolva de camión

Descripción

Mientras una retroexcavadora cargaba un camión, su chofer se encontraba sobre la tolva recolectando fierro de desecho. El camión, al no estar frenado, se desplaza por la rampa en donde se encontraba, produciendo el atrapamiento del cuerpo del trabajador entre uno de los lados de la tolva y la pala de la retroexcavadora, lo que causa su fallecimiento.

Causas / Análisis del accidente

- El chofer permanece sobre la tolva del camión (no frenado) mientras se realiza la carga.
- Falta de visibilidad del operador de la retroexcavadora de la tolva que cargaba.
- Evaluación inadecuada de los riesgos asociados a la tarea que se estaba realizando.

Recomendaciones

- Confeccionar, difundir y capacitar procedimiento de trabajo asociado a la tarea de carga y descarga de camiones, el que incluya la prohibición de permanencia en zona de carga, la obligación de bloqueo de desplazamiento de camiones y la mantención de visibilidad para la labor.