

## Difusión de Casos Fatales

Circular N° 2611 de la Superintendencia de Seguridad Social

### Trabajador fallece en colisión de frente

#### Descripción

Mientras conducía su vehículo por una ruta interurbana, el trabajador pierde el control de éste, traspasando el eje de la calzada. Otro vehículo lo impacta de frente, produciéndole la muerte.

#### Causas / Análisis del accidente

- Presumiblemente el trabajador no habría estado atento a las condiciones de la ruta.
- Pavimento resbaladizo debido a condiciones climáticas.

#### Recomendaciones

- Capacitación a todos los trabajadores que utilizan vehículos en el curso de Manejo Defensivo.