

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Pierde dedo al ser atrapado por torno

Descripción

El trabajador pulía una tuerca de bronce recién fabricada en un torno que giraba a gran velocidad, para ello acercó una lija sosteniéndola con su dedo índice, cuando al tocar la pieza, su dedo es atrapado produciendo su amputación inmediata.

Causas / Análisis del accidente

- El trabajador utilizó su mano para pulir la pieza, que se encontraba girando a gran velocidad.
- Ausencia de ayudas mecánicas o de herramientas para realizar la tarea de pulido de piezas pequeñas.

Recomendaciones

- Diseño de herramienta o ayuda mecánica para el pulido de piezas pequeñas, que evite que se acerquen las manos a equipos en movimiento.
- Confección, difusión y supervisión de procedimiento de trabajo para la utilización de torno y otros equipos, el que debe incluir los riesgos de la operación y sus medidas preventivas.