

## Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

### Pierde parte de dedo con esmeril angular

#### Descripción

El trabajador realizaba la tarea de desbastar piezas de madera previo a la instalación de red eléctrica utilizando un esmeril angular con un disco para madera. En determinado momento el disco se atasca con un clavo y debido a la inercia, la herramienta se dirige hacia el cuerpo del trabajador, el que para protegerse interpone su mano, ocasionando la amputación parcial de un dedo meñique.

#### Causas / Análisis del accidente

- Operar esmeril angular en madera sin revisar el estado de la misma.
- Insuficiente valoración del riesgo asociado a la tarea.
- Ausencia de procedimiento de trabajo asociado al uso de esmeril angular.

#### Recomendaciones

- Confección, difusión y supervisión de procedimiento de trabajo o instructivo de uso de esmeril angular, en el que se sugiere deben participar los trabajadores.
- Realización de charlas de 5 minutos por parte de la supervisión previo a las actividades diarias.