

## Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

### Pierde parte de dedo índice al introducir mano en equipo

#### Descripción

El trabajador ayudaba a la labor de limpieza de un equipo que procesaba salsa, para lo cual se había desconectado su alimentación de materia prima, cuando introduce su mano por el ducto de alimentación activando la válvula de tipo mariposa automática del equipo, ocasionando la amputación de parte de su dedo índice.

#### Causas / Análisis del accidente

- Intervención manual de sistema de válvula mariposa sin desconexión de energía.
- Desconocimiento de los riesgos presentes en la tarea y/o de las medidas preventivas.

#### Recomendaciones

- Confección, difusión y supervisión de procedimiento de trabajo asociado a la labor de limpieza de equipo involucrado, enfatizando las medidas preventivas y el orden de desconexión de distintos sistemas del equipo.