

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Pierde parte de dedos al introducir mano en equipo en movimiento

Descripción

El trabajador recibía arena premezclada para realizar tareas de moldeo, cuando decide, para apurar el proceso, introducir su mano en el tubo de descarga, produciéndose el atrapamiento de ésta con las aspas que el tubo tiene para asegurar el vaciado. Esta acción resultó en la amputación parcial de dos de sus dedos.

Causas / Análisis del accidente

- El trabajador introduce su mano en el tubo de descarga, con el equipo en funcionamiento.
- Ausencia de protecciones que impida el acceso de las manos de los operarios a puntos móviles.

Recomendaciones

- Instalación de malla protectora en el interior del tubo de descarga, que impida el contacto de las manos de los operarios con partes móviles.
- Capacitación en autocuidado a los trabajadores.