

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Se amputa dedo con disco de corte de madera

Descripción

El trabajador realizaba la tarea de dimensionado de madera en una máquina que disponía de un disco de corte, para lo cual empujaba con una mano trozos de madera hacia el disco, guiándola con una cuña que sostenía con la otra mano. En determinado momento acerca en demasía su mano al disco, produciéndose la amputación de un dedo índice y daños en el pulgar.

Causas / Análisis del accidente

- Falta de protecciones en el disco de corte de la máquina.
- El trabajador introduce su mano al área de corte de la máquina.
- Falta de supervisión a trabajadores que realizan tareas nuevas.

Recomendaciones

- Instalación de protecciones al disco de la máquina.
- Confección, difusión y supervisión de procedimiento de uso de máquina de corte.
- Capacitación en autocuidado para los trabajadores y supervisores.