

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Se daña varios dedos al intervenir máquina en funcionamiento

Descripción

El trabajador limpiaba con un tubo de PVC un equipo en funcionamiento, cuando al tocar el tubo una de las partes móviles del equipo, pierde el equilibrio y se apoya con la otra mano en otra sección del equipo, en donde sus dedos son alcanzados por unas aspas, ocasionándole severos daños.

Causas / Análisis del accidente

- El trabajador interviene un equipo en movimiento.

Recomendaciones

- Capacitación en autocuidado a los trabajadores.
- Mejoramiento del estándar de iluminación en el área
- Re-instrucción de procedimiento de trabajo, enfatizando la prohibición de intervenir equipos en movimiento.