

## Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

### Su mano es atrapada por acción de una grúa horquilla

#### Descripción

El trabajador apoyaba la labor de descarga de granel de un camión, una grúa horquilla sostenía las puertas laterales cuando estas se abrían para que no se golpearan. Durante la descarga, una de las puertas se atoró, por lo que el trabajador intentó destrabarla con su mano, simultáneamente la grúa horquilla intentó también destrabarla empujando la puerta. El trabajador sufrió el atrapamiento de su mano entre la puerta y el pilar de metal que la sostenía.

#### Causas / Análisis del accidente

- El trabajador asume una posición incorrecta al introducir su mano entre la puerta y el pilar.
- Falta de comunicación y/o coordinación entre el trabajador y el operador de la grúa horquilla.

#### Recomendaciones

- Confección y difusión de procedimiento relativo a la carga y descarga de camiones, el que debe incluir la contingencia de puertas trabadas.
- Capacitación en autocuidado a los trabajadores.