

## Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

### Sufre daño en mano al ser atrapada por cadena de transmisión

#### Descripción

El trabajador alimentaba una cinta transportadora inclinada con madera, al ver atochada con piezas de madera la cinta, decide manipularlas para soltar el atasco, no advirtiendo la cercanía de su mano con una cadena de transmisión de la cinta. Su mano es atrapada produciendo lesiones de gravedad.

#### Causas / Análisis del accidente

- No detener la cinta transportadora para resolver el atasco.
- Protecciones del engranaje de la cinta transportadora insuficientes.

#### Recomendaciones

- Rediseño de protecciones de engranajes de cinta transportadora.
- Capacitación a los trabajadores en temas de autocuidado
- Señalización del riesgo de atrapamiento.