

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Sufre daño en pie al quedar atrapado en carga

Descripción

El trabajador recibía carga que era movilizada por una grúa al interior de una nave, debiendo desenganchar la carga. En determinado momento, cuando se suponía que toda la carga estaba adecuadamente desenganchada y el operador de la grúa procedía a levantar los aparejos, el pie del trabajador se enreda en los elementos de izado, levantando levemente al trabajador ocasionando graves lesiones.

Causas / Análisis del accidente

- Reacción tardía del trabajador afectado respecto del resto de la cuadrilla.
- Operador de grúa iza la maniobra de forma acelerada y sin revisar que todos los trabajadores se encuentren lejos de los elementos de izaje.

Recomendaciones

- Implementación de sistema de comunicación entre el portalonero y el operador de grúa.
- Confección, difusión y supervisión de procedimiento de carga y descarga asociado, el que debe establecer instancias de revisión de distancias mínimas de los trabajadores con respecto a los elementos izados y de izaje.