

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Sufre graves lesiones en dedo por máquina remachadora

Descripción

El trabajador operaba una máquina que realiza remaches sobre placas metálicas, cuando expone su mano en el punto de operación de la máquina, en el momento en que se acciona la máquina, produciéndose el atrapamiento de la mano, ocasionando graves lesiones en el dedo medio de su mano izquierda.

Causas / Análisis del accidente

- El trabajador expone su mano en el punto de operación de la máquina en funcionamiento.
- La máquina no disponía de sistema de doble botonera que impida acercar las manos a los puntos de operación.

Recomendaciones

- Capacitación en autocuidado a los trabajadores.
- Re-diseño de los sistema de operación de la máquina, incorporando un sistema de doble botonera que obligue al operador mantener ambas manos de los puntos de operación de la máquina mientras esté en funcionamiento.