

# Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social  
Industria

## Amputación producida por un deficiente sistema de bloqueo

### Descripción

Mientras el mecánico reparaba riel de una transportador de cajas, un trabajador accionó botonera de la máquina poniéndola en funcionamiento, lo que produjo que el dedo del trabajador quedara atrapado entre riel y engranajes.



### Causas / Análisis del accidente

- Poner en funcionamiento el equipo, con trabajador interviniendo éste.
- Deficiente sistema de bloqueo del equipo.

### Recomendaciones

- Colocar un sistema de bloqueo a todos los sistemas eléctricos que comandan las máquinas y equipos de la empresa.
- Instalar señalética de advertencia en los comandos de los equipos y máquinas.
- Informar a todos los trabajadores sobre el accidente ocurrido y dejar constancia de la asistencia, mediante firma.