

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Industria

El trabajador sufre un accidente por limpiar la máquina en funcionamiento

Descripción

El trabajador se encontraba en la labor de aseo de una máquina, producto de esta labor, no visualiza un tornillo sin fin que estaba funcionando. Este atrapa el guante de la mano izquierda y en el instante que el trabajador saca su mano, se amputa un dedo.



Causas / Análisis del accidente

- Realizar labor de aseo con máquina en movimiento.
- Tornillo sin fin sin protección.
- Ausencia de dispositivos de seguridad que detengan la máquina cuando queden descubiertos puntos de atrapamientos.

Recomendaciones

- Elaborar un instructivo de trabajo de la máquina, con énfasis al aseo de ella. Capacitar a los trabajadores en dicho instructivo, dejando constancia de la asistencia a la comunicación.
- Instalar dispositivo de seguridad que detenga la máquina, cuando se expongan los puntos de atrapamientos.
- Instalar señalética respecto al riesgo de atrapamiento.