

# Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

INDUSTRIA

## Trabajador Amputado por Máquina Envasadora

### Descripción

El trabajador se encontraba operando una máquina envasadora, cuando se produjo un atascamiento de un producto. Al intentar retirar el envase, sufre un contacto con partes móviles de la máquina, la cual se produce una lesión traumática en dedo de la mano derecha.



### Causas / Análisis del accidente

- Falta de protección a la máquina envasadora de productos, que impida que los trabajadores accedan a ese punto de trabajo.
- No hay procedimiento de Trabajo respecto a la máquina envasadora.

### Recomendaciones

- Considerar la instalación de una protección al punto de contacto de la máquina envasadora, que impida la intervención de esa área, estando la máquina en funcionamiento.
- Confeccionar un Procedimiento de Trabajo e instruir a los trabajadores en dicho procedimiento.
- Motivar a los trabajadores respecto al Autocuidado, mediante la dictación de un taller. Se puede solicitar al IST su implementación.