

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social
Construcción

Trabajador no capacitado en el uso del equipo sufre accidente grave

Descripción

Trabajador se encontraba operando Taladro de Pedestal, cuando en un movimiento que efectuaba, su guante se engancha en la broca de copa, dejando casi sin reacción al trabajador, el cual al sacar su mano se produce la amputación de su dedo en forma inmediata.



Causas / Análisis del accidente

- El trabajador ocupaba guantes en una tarea donde no es requisito.
- Trabajador no contaba con capacitación al momento del accidente.

Recomendaciones

- Informar y capacitar al trabajador al momento de incorporarse a la empresa.
- Capacitar en temas de autocuidado a los trabajadores, por medio del IST.
- Todos los trabajadores deberán conocer los procedimientos en cuanto al uso de equipos y maquinarias.
- Se deberá efectuar un procedimiento específico en el manejo adecuado del taladro pedestal a todos los trabajadores involucrados.
- Se recomienda no usar guantes al momento de manejar taladro pedestal.