

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social
Industria

Trabajador resulta amputado por intervenir un torno en movimiento

Descripción

El operador comienza a manejar el torno para iniciar la creación de una pieza de metal, **la máquina carecía de protecciones y mantenimiento** necesario. Mientras realizaba la tarea se comenzó a acumular virutas de metal que incomodaban la tarea, por lo que el operario trató de **retirar las virutas con las manos**, sin embargo **no apago la máquina**, como consecuencia uno de sus dedos toma contacto con el torno, amputándolo de inmediato.

Causas / Análisis del accidente

- Equipo sin protección.
- Intervenir máquinas en movimiento.
- No tener procedimiento de trabajo con tornos.

Recomendaciones

- Supervisar todas aquellas tareas críticas que impliquen altos riesgos en su ejecución.
- **Reinstruir a todo el personal del área indicando los riesgos** a los cuales están expuestos en las tareas o labores a desarrollar.
- Se debe **de prohibir de retirar protección de las máquinas** en operaciones.
- Se debe de **prohibir intervenir máquinas en funcionamiento**.
- Crear un programa de limpieza y mantención de maquinarias.
- Capacitar a todos los trabajadores sobre Autocuidado, para lo cual se puede solicitar apoyo al organismo administrador (IST).