

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social
Construcción

Trabajador resulta amputado por no estar atento a su tarea

Descripción

El trabajador estaba realizando un corte con esmeril angular, deja el equipo sobre su rodilla funcionando para conversar con sus compañeros. Al retomar el trabajo sin mirar, toma con la mano izquierda el disco del esmeril, sufriendo la amputación de su dedo.



Causas / Análisis del accidente

- El trabajador no está atento al trabajo.
- El trabajador mantiene el equipo en funcionamiento, mientras no lo utiliza.
- Ausencia de instructivo en el uso del esmeril angular y su capacitación.

Recomendaciones

- Confeccionar un instructivo sobre el uso del esmeril angular, difundirlo a los trabajadores mediante una capacitación y dejar constancia con firma de los asistentes.
- Capacitar a todos los trabajadores sobre Autocuidado, para lo cual, se puede solicitar un Taller al IST.