

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social
Construcción

Trabajador resulta amputado por no respetar el procedimiento de trabajo

Descripción

El trabajador operaba una sierra circular de banco y una vez terminada la faena procede a limpiar el banco de restos de madera con la sierra funcionando. A raíz de lo anterior, pasa su mano por la zona de corte provocando la amputación de dedo.



Causas / Análisis del accidente

- No se respeta el procedimiento de trabajo.
- Se interviene en equipo en movimiento.
- Motivación inadecuada, al querer ganar tiempo.

Recomendaciones

- Instruir a todo el personal del área sobre el Procedimiento de Trabajo existente.
- Reforzar la señalética del área.
- Capacitar en autocuidado a los trabajadores del área, dejando constancia de la asistencia.