

# Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social  
Industria, aserradero

## Trabajador resulta herido por adoptar una posición inadecuada

### Descripción

El trabajador **posiciona el madero en el punto de operación**, mientras mantenía **el pie en el pedal de encendido**, por equivocación o por una acción involuntaria, acciona la hoja de corte, entrando en contacto con la mano del operador resultando amputado en uno de sus dedos.

### Causas / Análisis del accidente

- **Postura inadecuada** para realizar su tarea, posicionar la mano en el punto de operación de la sierra y tener el pie en el pedal de encendido de la máquina.

### Recomendaciones

- **Revisar los procedimientos de trabajo** respecto a la indicación de la posición que debe adoptar el trabajador para realizar cortes en la sierra. Si no existiera tal procedimiento realizar uno que contemple el correcto **trabajo, los riesgos de la tarea y sus medida preventivas**.
- **Reinstruir a todo el personal del área indicando los riesgos** a los cuales están expuestos en las tareas o labores a desarrollar.
- Capacitar a todos los trabajadores sobre Autocuidado, con el apoyo del organismo administrador (IST).