

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

Sufre fracturas en dedos al intentar retirar pieza de madera de equipo

Descripción

El trabajador operaba una grúa horquilla para trasladar fardos de material a un equipo que los procesaba. En un momento determinado, el trabajador procedió a intentar retirar una pieza de madera que se encontraba atascada en el equipo de carguío de material, siendo atrapada su mano por las partes móviles del mismo, ocasionando varias fracturas en sus dedos.

Causas / Análisis del accidente

- El trabajador introdujo su mano en un equipo en movimiento.
- El trabajador realizó una actividad para la cual no estaba autorizado.

Recomendaciones

- Reforzar las instrucciones en cuanto a las responsabilidades asignadas a cada cargo, específicamente a los operadores de grúas horquilla y el departamento de mantenimiento.
- Capacitación en autocuidado a los trabajadores.