

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social
Servicio

Trabajador amputado por máquina cortadora de cecinas

Descripción

Trabajador se disponía a cortar rebanadas de cecinas y al proceder a rebanar una “pieza” no se percató que la máquina estaba encendida, por lo que al poner la “pieza” **sobre el carro, su dedo pulgar derecho hace contacto con el disco de corte** en movimiento, produciéndose la lesión.

Causas / Análisis del accidente

- **No utilizar el brazo de seguridad** (contrapeso) para afirmar la “pieza” a rebanar.
- **No revisar la cortadora de cecinas**, para verificar si estaba apagada.
- **No desarrollar la labor de acuerdo al procedimiento de trabajo**, estipulado para tal labor.

Recomendaciones

- Reforzar mediante capacitación a los expendedores de cecinas, el **procedimiento de trabajo seguro** para la operación de la máquina, haciendo énfasis en la importancia que reviste el hecho de estar atento a su condición de operación, teniendo en cuenta que se utiliza alternadamente por varias personas.
- Incentivar el **concepto de Autocuidado** en los trabajadores, con la finalidad de generar en ellos una cultura preventiva y tomar conciencia de las consecuencias que tiene realizar acciones inseguras, que involucran riesgos de lesiones. Para tal fin, hacerlos partícipe de capacitación mediante la aplicación de un Taller de Autocuidado.