

# Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social  
Industria

## Trabajador amputado por máquina empacadora (envasadora)

### Descripción

Trabajador se encontraba realizando mantención programada a una máquina empacadora, la cual consistía en el recambio de la correa de transmisión de las mordazas. Se percata que la correa queda “destensada y con un salto” y para ajustarla procede a **tomar una llave de corona que se encontraba debajo de la polea inferior, instante que la correa en movimiento le atrapa el dedo pulgar derecho, provocando la lesión traumática.**

### Causas / Análisis del accidente

- **Introducir mano por debajo de la máquina estando en funcionamiento.**
- **Falta de procedimiento de trabajo** para realizar mantención a la máquina.
- **Falta de conocimiento y experiencia** para una adecuada identificación de los riesgos asociados a la mantención de la máquina.

### Recomendaciones

- **Confeccionar Procedimiento de Trabajo** e instruir al personal de mantención en dicho procedimiento.
- **Incentivar el concepto de Autocuidado en el personal** de mantención, con la finalidad de generar en ellos una cultura preventiva y tomar conciencia de las consecuencias que tiene realizar acciones inseguras, que involucran riesgos de lesiones; más aún, si no tienen la experiencia suficiente para la ejecución de las tareas. Para tal fin, hacerlos partícipe de capacitación mediante la aplicación de un Taller de Autocuidado.