

Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social
Construcción

Trabajador resulta accidentado por no tener experiencia en labor desempeñada

Descripción

El encargado del descargado de material no se encontraba, no existía ningún responsable donde la grúa situó el paquete de fierros. El trabajador con la intención de proseguir con el proceso decide desempaquetar los fierros, como **no tenía experiencia en esta labor** no logra estabilizar bien el material, cayéndole encima de su mano, aplastándole uno de los dedos.

Causas / Análisis del accidente

- **Realizar una labor sin estar capacitado**, ni autorizado para ejecutarla.
- **No contar con el responsable de la tarea** en el momento de la descarga de material.
- **No contar con un reemplazo capacitado** y autorizado para realizar las tareas de desempaquetado.

Recomendaciones

- **Se debe contar con el personal idóneo**, capacitado y con el conocimiento de los procedimientos en cada una de las tareas que se realizan.
- **Instruir al personal de los riesgos presentes** en las tareas y áreas de trabajo, y sus medidas preventivas.
- **Supervisar todas aquellas tareas críticas** que impliquen altos riesgos en su ejecución.
- Capacitar a todos los trabajadores sobre Autocuidado, con el apoyo del organismo administrador (IST).