

# Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social

INDUSTRIA

## Trabajador Sufre Accidente con Sierra Circular

### Descripción

El trabajador se encontraba despuntando madera mediante una sierra circular de banco, en un movimiento, toma contacto su mano izquierda con la hoja de la sierra provocándole un corte de gravedad.



### Causas / Análisis del accidente

- Equipo de sierra banco sin protección en su hoja de corte.
- Introducir la mano en el área de contacto de la madera con la hoja de la sierra.
- Falta de un Procedimiento de trabajo.

### Recomendaciones

- Instalar una protección a la hoja de la sierra, que impida el acceso de las manos al área de corte.
- Confeccionar un Procedimiento de Trabajo para el equipo, informando a todos los trabajadores sobre el procedimiento.
- Instalar señalética, advirtiendo el riesgo de la sierra circular.