

# Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social  
Construcción

## Trabajador sufre un accidente por intervenir equipo en funcionamiento

### Descripción

El trabajador revisa la sierra circular de banco, evaluando su avance automático. Al efectuar la revisión, no se percata que la máquina estaba en funcionamiento, produciéndose un contacto de la sierra con mano izquierda, lesionando seriamente un dedo.



### Causas / Análisis del accidente

- Intervenir en un equipo sin desconectarlo eléctricamente.
- No estar alerta a los riesgos del trabajo.

### Recomendaciones

- Reforzar, mediante capacitación a los trabajadores, el procedimiento sobre uso de máquinas y equipos.
- Capacitar a todos los trabajadores sobre el accidente ocurrido, para analizar sus causas y medidas de control. Es necesario dejar constancia de dicha capacitación.
- Capacitar a los trabajadores sobre el tema de Autocuidado, con énfasis en el cuidado de las manos. Para lo anterior, se puede solicitar al IST el taller.